

MPS.AK.04



MPS.AK.04 KULLANIM KLAVUZU



Tanıtım

MPS.AK.04. dijital gösterge 2 telli elektrik bağlantısı ile basınç, fark basınç, akış, PH, sıcaklık vb. transmitterlerin 4-20 mA çıkışı ile cihazın üzerine monte olabilecek şekilde tasarlanmış dijital göstergedir.

Gösterge gerçek zamanlı değeri ve alarmı göstermektedir. Üzerinde sıfır, span, birim, ondalık bit ve alarm noktaları ayarlanabilir.


Özellikler

- Birleşik Dizayn
- Kolay kullanım ara yüzü
- 4-20 mA ve 2 Adet PNP çıkış
- Birim Seçebilme
- Geniş Ölçüm Aralığı
- 5 bit LCD gösterge

Teknik Özellikler

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - Display Aralığı | : -19999 ... 99999 |
| - Hassasiyet | : 0.1%T.S. |
| - Ortam Sıcaklığı | : -20°C ... 85°C |
| - Ortam Nem Oranı | : 20 % ... 80 % |
| - Besleme | : 24V/3mA |

Elektrik Bağlantısı



- Pin 1 e 24 V beslemenin (+) ucu
- Pin 2 ye Beslemenin (-) ucu
- Pin 3 ve Pin 2 Arasında 1.PNP kontak çıkışı.
- Pin PE ve Pin 2 Arasında 2.PNP kontak çıkış.
- 4-20 mA çıkış için Pin 2 yi 4-20 mA in (+) ucu olarak bağlayın ve (-) ucu toprağa bağlayınız
-

Tuş Takımı

Key	İşlem Tanımı
Enter	Parametre seçme ve ayar tuşu : Anahtarlama parametreleri, parametre bilgilerini ayarlama ve kaydetme
^	İmleç seçim tuşu : Parametreleri ayarladıkten sonra değiştirilmiş data bitini seçin. Butona bir kez basın ve imleç bir hane sola kayacak. Bu şekilde imlecin yerini ayarlama yapabilirsiniz. Solda en son kısma geldiği zaman otomatik olarak imleç en başa dönecektir.
<	Değer ayarlama tuşu: Parametreyi ayarladığınız zaman akım veri bitini ayarlayınız, butona bir kez basınız bu değeri 1 değer artırır ve Üst limite geldiği zaman otomatik olarak en düşük değere iner ve tekrar yükselte bilirsiniz. Ayarlanan değerde tuşa basılı tutunuz ve ayarlanan değeri kaydediniz.


MPS.AK.04



Parametre Ayarları

Sistem ölçüm durumunda iken "enter" tuşuna basın ve ayar menüsüne girin. CLK yi 132 olarak ayarlayın, "enter" tuşuna basarak diğer parametreye geçiş yapınız. Sırasıyla bütün parametreler ayarlandıktan sonra ayar menüsü bitecektir.

Parametre Akış Diyagramı Genel Ayarlar:



Menü tuşuna basınız ve gelen ekrana 132 girerek parametre ayar kısmına gelebilirsiniz.

SLL: Ölçülmek istenen alt limit değeri Genelde "0" girilir.

SLH: Ölçülmek istenen üst limit değeri 20 mA değerine denk gelen değer.

UNI: Display ekranında görüntülenenmek istenen birim seçenekler aşağıdaki tablodan seçebilirsiniz.

DISP: Ekrandaki değeri
0 ise; % ve mA değeri
1 ise; % ve Ölçülen değer
2 ise; sadece % değeri gözlenir
DECP: Nokta pozisyonu
ayarlanır. Noktadan sonra kaç hane isteniyorsa buraya girilir.

Pb: Ekran sıfır ayarı. Okunan
değeri sıfırlamak için sıfır yapan
değer girilir.

Kk: Okunan değeri buraya
girilen değerle orantılı olarak
gösterir. Okunan 100 ise buraya
girilen değer 1.100 ise ekranda
110 değerini görsünüz.


ROLC: Analog çıkışın alt
değerini seçersiniz. Standart
4.000 dır.

ROHC: Analog çıkışın üst
değerini seçersiniz. Standart
20.000 dır.

MPS.AK.04



Set 1 Ayarı:



Ana ekranda,
Menü ve Yukarı
tuşlarına birlikte basınız 1. Kontak parametre ayar kısımına giriniz.

Sp1: Bu parametreye kontak alınmak istenen değer girilmelidir. Ölçme skalasının üzerinde bir değer olamaz. Bu değere geldiği zaman çıkış vermeye başlar.

Rp1: Bu parametrede kontak alt değeri belirlenir. Yani Sp1 de girilen değerde çıkış vermeye başlar ve en az burada belirlenen değere düşene kadar çıkış verir ve buradaki değerin altına düştüğü anda kontağı keser
SPDT1: Değer kontak değerine geldikten ne kadar süre sonra çıkış vermeye başlayacağı belirlenir. 0~255 (ms) arasında


RPDT1: Değer kontak değerinin altına geldikten ne kadar süre sonra çıkış vermeyi keseceği belirlenir. 0~255 (ms) arasında

DSIP	1. Kontak için Kontak verme Modları	MOD1=0	Kontak yok. Kontak 1 hiçbir zaman çıkış vermez.
		MOD1=1	Ölçülen değer >SP1 olduğu durumda Kontak 1 devreye girer; Ölçülen değer <RP1 olduğu zaman kontağı resetler.
		MOD1=2	Ölçülen değer >SP1 olduğu zaman kontağı reset durumda olur; Ölçülen değer <RP1 olduğu durumda Kontak 1 devreye girer.
		MOD1=3	RM1 < Ölçülen değer < SP1 durumunda Kontak 1 aktif olur; Ölçülen değer > RP1 durumunda Kontak 1 Resetlenir.
		MOD1=4	Ölçülen değer >SP1 yada Ölçülen değer< RM1durumunda kontak aktif olur; RP1 < Ölçülen değer < SP1 olduğu durumda Kontak 1 resetler.

MPS.AK.04



Set 2 Ayarları:



Ana ekranla,
Menü ve Sol
tuşlarına birlikte basınız 2. Kontak
parametre ayar kısmına giriniz.

Sp2: Bu parametreye kontak alınmak istenen değer girilmelidir. Ölçme skalarının üzerinde bir değer olamaz. Bu değere geldiği zaman çıkış vermeye başlar.

Rp2: Bu parametrede kontak alt değeri belirlenir. Yani Sp1 de girilen değerde çıkış vermeye başlar ve en az burada belirlenen değere düşene kadar çıkış verir ve buradaki değerin altına düştüğü anda kontağı keser

SPDT2: Değer kontak değerine geldikten ne kadar süre sonra çıkış vermeye başlayacağı belirlenir.
0~255 (ms) arasında

RPDT1: Değer kontak değerinin altına geldikten ne kadar süre sonra çıkış vermeyi keseceği belirlenir.
0~255 (ms) arasında

DSIP	2. Kontak için Kontak verme Modları	MOD1=0	Kontak yok. Kontak 1 hiçbir zaman çıkış vermez.
		MOD1=1	Ölçülen değer >SP2 olduğu durumda Kontak 2 devreye girer; Ölçülen değer <RP2 olduğu zaman kontağı resetler.
		MOD1=2	Ölçülen değer >SP2 olduğu zaman kontağı reset durumda olur; Ölçülen değer <RP2 olduğu durumda Kontak 2 devreye girer.
		MOD1=3	RM1 < Ölçülen değer < SP2 durumunda Kontak 2 aktif olur; Ölçülen değer > RP2 durumunda Kontak 2 Resetlenir.
		MOD1=4	Ölçülen değer >SP2 yada Ölçülen değer< RM1durumunda kontak aktif olur; RP1 < Ölçülen değer < SP1 olduğu durumda Kontak 2 resetler.

Not:

- Parametreler ayarlandıktan sonra akım bilgisi yanıp sönecektir. Kapatmak için "S" tuşuna basınız.
- Eğer parametre değerleri pozitif den negatif değere ayarlanmak istenirse , işaret bitini en yüksek bit olarak ayarlayınız. Örneğin, Parametre değerini 100 den -100 olarak ayarlanırsa, LCD-A/B ana ekranında "-0100" olarak görünür.
- Eğer ayarlanmak istenilen değerler ayar aralığının dışında ise sistem otomatik olarak önceki ayarlanmış değer olarak kaydeder. Örneğin, SLL parametre aralığı -199999 dan 99999 a kadardır, önceki ayarlanan değer "0" ise ve siz bu parametreyi 20000 olarak ayarlarsanız sistem otomatik olarak "0" değerini kaydeder ve o değeri görürsünüz.

MPS.AK.04

mesens

Ölçüm Birimleri Tablosu

Parametre	Birim	Parametre	Birim	Parametre	Birim	Parametre	Birim
UNI=0	Kpa	UNI=9	mmHg	UNI=18	°F	UNI=27	mm
UNI=1	Mpa	UNI=10	TOR	UNI=19	K	UNI=28	inch
UNI=2	Pa	UNI=11	atm	UNI=20	RH	UNI=29	m/s
UNI=3	Bar	UNI=12	Kg	UNI=21	VOL	UNI=30	Ohm
UNI=4	mBar	UNI=13	G	UNI=22	PPM	UNI=31	Kohm
UNI=5	PSI	UNI=14	mg	UNI=23	LEL	UNI=32	mV
UNI=6	mH2O	UNI=15	N	UNI=24	PH	UNI=33	V
UNI=7	mmH2O	UNI=16	KN	UNI=25	m	UNI=34	I/dk
UNI=8	cmH2O	UNI=17	°C	UNI=26	cm	UNI=35	m3/h

Hata Alarmları (Error Alarm)

Hata Kodu	Özellikleri
ERR06	SSL ve SLH arasında yanlış parametre değeri girilmesi durumu , $SLH \neq SLL$ olmalıdır.
ERR07	RM1 ve SM1 arasında yanlış parametre değeri girilmesi durumu , $RM1 \leq SM1$ olmalıdır.
ERR08	RM2 ve SM2 arasında yanlış parametre değeri girilmesi durumu , $RM2 \leq SM2$ olmalıdır.
ERR10	CLK parametresi ayar aralığının dışında $0 \leq CLK \leq 255$ olmalıdır.
ERR011	SLL parametresi ayar aralığının dışında $-19999 \leq SLL \leq 99999$ olmalıdır.
ERR012	SLH parametresi ayar aralığının dışında $-19999 \leq SLH \leq 99999$ olmalıdır.
ERR013	UNI parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq UNI \leq 33$ olmalıdır.
ERR014	DISI parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq DISI \leq 2$ olmalıdır.
ERR015	DECP parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq DECP \leq 3$ olmalıdır.
ERR016	PB1 parametre değeri ayar aralığının dışında $-19999 \leq PB1 \leq 99999$ olmalıdır.
ERR017	KK1 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq KK1 \leq 1.9999$ olmalıdır.
ERR019	SM1 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq SM1 \leq 99999$ olmalıdır.
ERR020	RM1 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq RM1 \leq 99999$ olmalıdır.
ERR021	DTC1 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq DTC1 \leq 255$ olmalıdır.
ERR022	DTS1 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq DTS1 \leq 255$ olmalıdır.
ERR023	MOD1 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq MOD1 \leq 4$ olmalıdır.
ERR024	SM2 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq SM2 \leq 99999$ olmalıdır.
ERR025	RM2 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq RM2 \leq 99999$ olmalıdır.
ERR026	DTC2 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq DTC2 \leq 255$ olmalıdır.
ERR027	DTS2 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq DTS2 \leq 255$ olmalıdır.
ERR028	MOD2 parametre değeri ayar aralığının dışında $0 \leq MOD2 \leq 4$ olmalıdır.

