# **AC771**

## Gelişmiş Kontrol Cihazı KULLANIM KILAVUZU







- Cihazı kullanmadan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimli kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında olusabilecek elektrik arkından dolayı patlama veya yangına sebep olabilir.
- Cihaz içerisine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yangın ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlanmış olmadır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sistemde oluşabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlamalı çalışan endüktif yük kablolarından uzak olması sağlanmalı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna bakılarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlantı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değildir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıl dır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın, cihazın tamiratı yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

AÇIKLAMA	Sayfa No:
Uyarılar	2
İçindekiler	3
Cihazın Tanımı	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları	5
Bağlantı Şeması	6
Ürün Kodu	7
Teknik Özellikler	8
Sıcaklık Sensörleri	9
Gösterge ve Tuş Fonksiyonları	10
Konfigürasyon	12
Konfigürasyon Sayfası Parametreleri	14
Operatör Sayfası	
Operatör Sayfası Parametreleri	
Auto-Tune İşlemi	26
Çalışma Modları	27
Uzaktan Set Değeri Belirleme	28
Motorlu Oransal Vana Kontrolü	29
O the t	00

AC771 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.

2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge

4 Adet LED Gösterge

1 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)

1 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)

1 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)

3 Adet Sayısal Giriş (15V)

1 Adet RS485 İletişim Birimi

1 Adet Analog Cikis (0/4-20mA, 0/2-10V)

2 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)

100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme

Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon

Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)

PID Isitma / Soğutma

Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)

Otomatik / Manüel Çalışma Modları

Bumpless Transfer Özelliği

Sensör Arıza Tespiti

Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)

8 Adet Seçmeli Set Noktası

Rampa Fonksiyonu

Retransmisyon (Proses ve Set değerleri için)

15 Farklı Röle Fonksiyonu

ON/OFF, P. PI, PD, PID Kontrol

Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı

100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi


Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü

Master-Slave, Cascade Kontrol Uvgulamaları

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzunundan yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.


- AC771 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya başlanmadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkış modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diğer bağlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra alarm olarak seçtiğiniz rölelerin operatör sayfasındaki set değerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve bağlantı şemasına göre diğer bağlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalışmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın kontrol çıkışları PID olarak çalışacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyseniz, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune işlemi yapınız.
- Auto-Tune işlemi ile bulunan PID parametrelerinin doğruluğundan emin olmak için cihaza yeni bir set değeri giriniz ve çalışmasını izleyiniz.
- Cihazın normal kullanımı sırasındaki tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kişilerin müdehalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekranına dönünüz.

Bu kullanım klavuzu yukarıdaki işlem sırasına göre hazırlanmıştır. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiştir.



Şekil-1


Modül	Açıklama			
<b>S</b> 1	S1 Üniversal sensör giriş modülü (Proses değeri ölçümü için kullanılan sensör bi modüldeki uygun sembolün bulunduğu klemenslere bağlanmalıdır).  S2 0/4-20mA Yardımcı analog giriş modülü (Bu modülün fonksiyonu konfigürasyor sayfasındaki "52.F" parametresi ile belirlenir).			
S2				
LU	Lojik giriş modülü (Bu modülün içeriği ürün kodu ile, fonksiyonu ise konfigürasyon sayfasındaki "LUF" parametresi ile belirlenir).			
01	Analog Çıkış modülü (Bu modülün içeriği ürün kodu ile, fonksiyonu konfigürasyon sayfasındaki "o IF" parametresi ile belirlenir).  R1,R2 R1,R2 Röle çıkış modülleri (Bu modülülerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları konfigürasyon sayfasındaki "r IF, r ZF" parametreleri ile belirlenir).			
R1,R2				
PS	Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).			



Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat bu kullanım klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi kullanılmıştır.

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc:+%10-%15					
Güç Tüketimi	5W,8VA					
	Termokupl : B,E,J,K,	L,N,R,S,T,I	U			
	İki Telli Transmitter :	4-20mA				
Üniversal Sensör Girişi (S1)	Rezistans Termomet	tre : PT100				
	Akım : 0/4-20mA					
	Gerilim : 0-50mV, 0/2	2-10V				
Yardımcı Analog Giriş (S2)	0/4-20mA					
Transmitter Besleme (TX)	24Vdc ( Isc = 30mA	)				
	Termokupl, mV: 10N	ΛΩ				
Analog Giriş Empedansları	Akım : $10\Omega$					
	Gerilim : $1M\Omega$					
Analog Çıkış (O1)	Akım : 0/4-20mA (RI	- 500Ω)	Gerilim : (	0/2-10V (RL	$1M\Omega$ )	
Röle Çıkışları (R1,R2)	Kontak : 250Vac, 5A Lojik Çıkış : 24Vda				mA	
Kontak Ömrü	Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama					
Nontak Omiu	250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama					
Hafiza	100 yıl, 100.000 ye	nileme				
Doğruluk	+/- %0.2					
Örnekleme Zamanı	100ms					
Ortam Sıcaklığı	Calışma : -10+55C Depolama : -20+65C					
Koruma Sınıfı	Ön Panel : IP54 Gövde : IP20					
Ölçüler	Genişlik : 72mm	Yükseklik	: 72mm	Derinlik : 11	0mm	
Pano kesim ölçüleri	68+/-0,5 mm x 68+/-	0,5 mm				
Ağırlık	292gr					

Conson Timi	Standart	Sıcaklık Aralığı		
Sensor Tipi	Standart	(°C)	(°F)	
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	IEC584-1	60, 1820	140, 3308	
Type-E Termokupl (Cr-Const)	IEC584-1	-200, 840	-328, 1544	
Type-J Termokupl (Fe-Const)	IEC584-1	-200, 1120	-328, 1562	
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	IEC584-1	-200, 1360	-328, 2480	
Type-L Termokupl (Fe-Const)	DIN43710	-200, 900	-328, 1652	
Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)	IEC584-1	-200, 1300	-328, 2372	
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200	
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200	
Type-T Termokupl (Cu-Const)	IEC584-1	-200, 400	-328, 752	
Type-U Termokupl (Cu-Const)	DIN43710	-200, 600	-328, 1112	
Pt-100 Rezistans Termometre	IEC751	-200, 840	-328, 1544	



#### PROSES-EKRANI:

Cihaza enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntülendikten sonra "PV" göstergesinde ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "ST" göstergesinde ise çalışma moduna göre, en çok kullanılan parametre görüntülenir. Bu ekran Proses-Ekranı olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır

1	PV GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
2	SP GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında bu göstergenin fonksiyonu çalışma moduna göre belirlenir, diğer ekranlarda parametre değerini gösterir.
3	R1 LEDİ	"R1" Röle modülü enerjili iken yanar.
4	R2 LEDİ	"R2" Röle modülü enerjili iken yanar.
5	MN LEDİ	Manuel-Kontrol modunda iken yanar.
6	SN LEDİ	Bu modelde kullanılmamaktadır.

	ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ											
А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М
R	Ь		d	E	F	L	Н	Ľ	u	٢	L	ñ
N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z
n	۵	P	9	_	5	Ł	Ш	u	Ü	سم	占	Ē

	HATA MESAJLARI						
Err. 1	"S1" Girişindeki sensör algılanamıyor.						
Err.2	"S2" Girişindeki sinyal algılanamıyor.						
	Ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek bir değer.						
	Ekranda gösterilemeyecek kadar düşük bir değer.						

	TUŞ FONKSİYONLARI
*	Proses-Ekranında iken, kısa basıldığında kilitli röleler resetlenir, 5sn basılı tutulduğunda ise çalışma modu değiştirilir. Diğer ekranlarda iken, kısa basıldığında sayfa başına dönülür, 2sn basılı tutulduğunda ise Proses-Ekranına dönülür.
<b>≈</b>	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
<b>*</b>	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
Q	Herhangi bir ekranda iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.

AC771 Serisi cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarlanmış kontrol cihazlarıdır. Bu nedenle her türlü prosese uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilmekte, her çıkışı ayrı bir kontrol için kullanılabilmektedir. Bu nedenle AC771 cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması qerekir.

AC771 serisi cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak iki adet analog giriş, üç adet lojik giriş, bir adet analog çıkış ve iki adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, foksiyonları ve skalaları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.

Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.


Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatlara göre konfigüre ediniz.

#### Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

•	Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV" göstergesinde "£.2" mesajı görünene
	kadar "ێ≡" ve "¡¡¬" tuşlarının ikisini birden baslı tutunuz.

- ◆ PV göstergesinde "£.d" mesajı varken "[≳]" ve "[≥]" tuşları ile "SP" göstergesindeki değeri konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "Д" dır).
- Parametre ekranında "PV" göstergesinde parametrenin ismi, "SP" göstergesinde parametrenin ayar seçeneği görünür.
- ♦ Artık "[a]" tuşuna basarak sırası ile diğer konfigürasyon parametrelere ulaşabilirsiniz.
- ◆ Parametrenin ayar seçeneğini değiştirmek için "≦" ve "둘" tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için "⊙" tuşunu kullanınız. "℥" tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranına dönülür.
- ♦ Aşağıdaki Şekil-3, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görerek ilerlemek için "\veen" ve "\veen" tuşlarına birlikte basınız.



Sekil-3

Konfigürasyon sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

Par. 01— F5

Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre "ܩܩ" konumuna getirilmeli ve iki saniye "ဩ" tuşuna basılmalıdır.

Ayar Seçenekleri : oFF, on

Par. 02— dP

Birimi "EU" olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler.

Avar Aralığı: 0 - 3

**Uyarı:** Bu parametre değiştirildiğinde birimi "EU" olan tüm parametreler veniden avarlanmalıdır.

Not: "EU" termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümleri için "Hü" parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen değiskene ait mühendislik birimidir.

"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-1

Tablo-1	No	Sensör Tipi
<u>ЕЕ-Б</u>	0	Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)
FC-E	1	Type-E Termokupl (Cr-Const)
FE-7	2	Type-J Termokupl (Fe-Const)
FC- Y	3	Type-K Termokupl (NiCr-Ni)
FC-F	4	Type-L Termokupl (Fe-Const)
£[-n	5	Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)
EC-r	6	Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)
£[-5	7	Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)
FC-F	8	Type-T Termokupl (Cu-Const)
FC-11	9	Type-U Termokupl (Cu-Const)
rŁ	10	Pt-100 Rezistans Termometre
0-50	11	0-50mV
0-20	12	0-20mA
4-20	13	4-20mA
0- 10	14	0-10V
2- 10	15	2-10V

Par. 04—5 11.1	"S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala alt değerini belirler.					
8.8	Ayar Aralığ	Ayar Aralığı : +99.9 - 999.9 Birim : EU				
Par. 05—5 (HL 8000		"S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler.				
000.0	Ayar Aralig	1:73	9.9 - 999.9	Birim : EU		
Par. 06—5 1.6L	"S1" Üniver durumunda,	sal s skalar	ensör girişine bağlanan sensörün a nın hangi değerini alacağını belirler.	lgılanamaması		
H	Ayar Seçer	neklei	ri : L (Alt değer) , H (Üst değer)			
Par. 07—52.F			og giriş modülünün fonksiyonunu belirler	ī.		
off	Ayar Seçer	neklei	ri : Tablo-2			
	Tablo-2	No	Analog Giriş Fonksiyo	nu		
	oFF	0	Yok			
	RP <sub>u</sub>	1	Ölçülen değer proses değerine ilave e	edilir.		
	5Pu	2	Ölçülen değer proses değerinden çıka	arılır.		
	PFЬ	3	Vana pozisyonunu okumak için kullan	ılır.		
	rbP	4	Uzaktan set değeri belirlemek için kull	anılır.		
Par. 08—52.E	"S2" Yardımo	ı anal	og girişine bağlanan sinyalin tipini belirle	r.		
4-20	Ayar Seçer	neklei	ri : 🖸 - 20 (0-20mA) , ५- 20 (4-20m	A)		
Par. 09—52.L.L	"S2" Yardımo	ı anal	og giriş modülünün skala alt değerini beli	irler.		
	Ayar Aralığ	ı: +9	9.9 - 999.9	Birim : EU		
Par. 10—52.HL	"S2" Yardımcı analog giriş modülünün skala üst değerini belirler.					
800.0	Ayar Aralığı : +199.9 - 999.9 Birim : EU					
Par. 11— 52.6L	"S2" Yardımcı analog giriş modülüne bağlanan sinyalin algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler.					
	Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer)					

Par. 12— HU

Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık birimini belirler.

Ayar Seçenekleri : "[ (°C), "F (°F)

 Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir hatayı düzeltmek için ölçülen değere ilave edilir.

Ayar Aralığı : ⊀00.0 - 100.0 Birim : EU

Par. 14— F & [

Analog girişlere uygulan sayısal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer artırıldığında okuma kararlılığı artar, fakat okuma hızı düşer.

Ayar Aralığı : 0.1 - 10.0 Birim : sn

Par. 15— L LIF

"LU" Lojik giriş modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri: Tablo-3

Tablo-3	No	Lojik Giriş Fonksiyonu
oFF	0	Yok
585	1	Uzaktan set değeri seçimi için kullanılır.

Par. 16— o !.F

"O1" Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri: Tablo-4

Tablo-4	No	Analog Çıkış Fonksiyonu		
oFF	0	Yok		
PCo	1	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı.		
n[o	2	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı.		
Put	3	Proses değeri iletimi (Proses Transmitter)		
5PE	4	Set değeri iletimi (Set Point Transmitter)		

Par. 17— o (£ 4- 20

"O1" Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri: Tablo-5

Tablo-5	No	Analog Çıkış Tipi
0- 20	0	0-20mA
20-0	1	20-0mA
4-20	2	4-20mA
20- Y	3	20-4mA
0- 10	4	0-10V
10-0	5	10-0V
2- 10	6	2-10V
10-2	7	10-2V

**Uyarı:** İlk dört seçeneğin kullanılabilmesi için ürün kodunda bu modülün "0/4-20mA" olarak, son dört seçeneğin kullanılabilmesi için ise "0/2-10V" olarak seçilmiş olması gerekir.

Par. 18— a !LL

"O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının alt değerini belirler.

Ayar Aralığı: 199.9 - 999.9 Birim : EU

Par.19— o !.H.L 800.0 "O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının üst değerini belirler.

Ayar Aralığı: +199.9 - 999.9 Birim : EU

Par. 20— r 1;F P[o

"R1" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Tablo-6	No		Röle Fonksiyonu					
oFF	0	Yok						
ULC	1	Üst Limit Kontrol		1 0 5EE.n PV				
LLE	2	Alt Limit Kontrol	Þ	0 5EE.n PV				
ULR	3	Üst Limit Alarm	ALARMLAR	1 0 0 5EE.n PV				
LLA	4	Alt Limit Alarm	æ	1 0 0 5EE.n PV				
UdR	5	Üst Sapma Alarm		1 0 0 SP+5EL.n PV				
LdR	6	Alt Sapma Alarm	Þ	1 0 0 SP-5EŁ.n PV				
оЬЯ	7	Band Dışı Alarm	ALARMLAR	1 0 SP-5EŁ.n SP+5EŁ.n PV				
ZЬЯ	8	Band İçi Alarm	æ	1 0 SP-5EŁ.n SP+5EŁ.n PV				
PCo	9	Pozitif yönde	ki P	ID kontrol çıkışı				
n[o	10	Negatif yönd	ndeki PID kontrol çıkışı					
PoF	11	Pozitif kontrol çıkışı uyarısı						
noF	12	Negatif kontrol çıkışı uyarısı						
oPn	13	Oransal vana açma çıkışı						
EL5	14	Oransal vana	a kis	ma çıkışı				

	,					
	Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait "서울』.n" parameresi ile belirlenir. (Burada "n" ile gösterilen değer röle numarasıdır). Alarm çizimlerindeki "1" ler ilgili rölenin enerjili olduğunu "0" lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.					
Par. 21— - 2,F	"R2" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.					
0	Ayar Seçenekleri : Tablo-6					
Par. 22—5PLL	Tüm set değerlerinin alt limitini belirler.					
499.9	Ayar Aralığı : +99.9 - [5PHL]	Birim : EU				
Par. 23—5PHL	Tüm set değerlerinin üst limitini belirler.					
999.9	Ayar Aralığı : [5PLL] - 999.9	Birim : EU				
Par. 24—5P	Kontrol set değerinin rampa şeklinde ilerlemesi isteniyor ise bir saat ilerleme miktarını belirler.					
oFF	Ayar Aralığı : oFF , D. I - 999.9	Birim : EU				
D 05 [FF	Kontrol formunu (Yönünü) belirler.					
Par. 25— [ ]	` '					
rEu	Ayar Seçenekleri : dir (Proses artarken çıkış da artar), rEu (Proses artarken çıkış azalır)					
Par. 26— PoPb	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.					
off	Ayar Aralığı: oFF(ON/OFF kontrol), 0.1 - 999.9	Birim : EU				
Par. 27 Negatif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.						
oFF	Ayar Aralığı: oFF(ON/OFF kontrol), 🗓 🛚 - 999.9	Birim : EU				
Par. 28————————————————————————————————————	Integral zaman sabiti.					
oFF	Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1 - 5000	Birim : sn				
	Ayai Araiigi . Uri (Napali) , 1- UUUU	ווס . וווווום				

ع ده

15


Seri iletişim ile kontrol

Par. 29— db	Diferansiyel zaman sabiti.				
oFF	Ayar Aralığı : oFF(Kapalı) , 0.1 - 999.9	Birim : sn			
Par. 30— <i>[P</i>	Bir kontrol çevriminin süresini belirler. (Kontrol Periyodu)	ninin süresini belirler. (Kontrol Periyodu)			
0.5	Ayar Aralığı : 0. 1 - 60.0	Birim : sn			
	<b>Uyarı:</b> PID Kontrol uygulamalarında kontrol peiyodunda salınımlar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zam küçük seçilmelidir.				
Par. 31— [oll	PID kontrol çıkışnın alt limitini belirler.				
4000	Ayar Aralığı : +0000 - [CoHL]	Birim : %			
Par. 32— [ oHL	PID kontrol çıkışının üst limitini belirler.				
1888	Ayar Aralığı : [CoLL] - 1000	Birim : %			
Par. 33— [obl	PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı ike ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir)	n proses değeri			
8.8	Ayar Aralığı : +00.0 - 100.0	Birim : %			
Par. 34— Lodb	Çift yönlü PID kontrol kullanılırken kontrol cıkışının yö sırasındaki ölü bandı belirler.	n değiştirmesi			
<u> </u>	Ayar Aralığı : 0.1 - 25.0	Birim : %			
Par. 35— u	pozisyona geçme süresi. (Bu süre ölçülerek belirlenmelidir).				
188	Ayar Aralığı : 10 - 2500	Birim : sn			
Par. 36— பம்	Oransal vana ölü bandını belirller. Bu değer artırıldığında v daha kararlı hale gelir fakat hassasiyet azalır.	ana hareketleri			
	Ayar Aralığı : 0. I - 25.0	Birim : %			

Par. 37— ALF	Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.						
Pid	Ayar Seçenekleri: P, Pī, Pīd (P, PI, PID)						
Par. 38— <i>REP</i>	Par. 38— REP Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenn sağlar.						
00	Ayar Seçenekleri : ¤FF(Yok) , ¤n(Var)						
Par. 39—— RESP	Auto-Tune işleminin belli bir set değerinde yapılması ister değerini belirler.	niyor ise bu set					
oFF	Ayar Aralığı : oFF(Kapalı) , +199.9 - 999.9	Birim : EU					
Par. 40—REHr	Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini kararsızlığının 5-20 katı olarak girilmelidir.	belirler. Sistem					
2.8	Ayar Aralığı : 0. I - 100.0	Birim : EU					
Par. 41—Rddr	Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hat cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmel	•					
•	Ayar Aralığı: oFF(Kapalı), 1-255	Birim : EU					
Par. 42— 6866	Seri iletişim hızını belirler.						
9.5	Ayar Seçenekleri: 9.5, 19.2, 38.4	Birim : Kbps					
Par. 43—Pr 上 当	Seri iletişimdeki parity tipini belirler.						
Eun	Ayar Seçenekleri : nonE(Yok) , odd(Tek) , Eun(Ç	cift)					
Par. 44—[5/25]	Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi i	znidir.					
00	Ayar Seçenekleri : pFF(Yok) , pn(Var)						
Par. 45—8585	Rölelere ait "5EŁn" set değerlerinin operatör tarafından de iznidir.	eğiştirilebilmesi					
an	Ayar Seçenekleri : aFF(Yok) , an(Var)						
Par. 46—H555	Histerezis değerlerinin "אלב" operatör tarafından de iznidir.	eğiştirilebilmesi					
٥٥	Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)						

Par. 47— Ā[	Manuel-Kontrol moduna giriş iznidir.			
off	Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)			
Par. 48— 75	Otomatik-Kontrol moduna giriş iznidir.			
on	Ayar Seçenekleri : aFF(Yok) , an(Var)			
Par. 49—— RE Auto-Tune işlemi başlatma iznidir.				
00	Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)			
Par. 50— [ o P	Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gi parametresinin görünüp görünmeyeceğini belirler.	österen "CoL"		
off	Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)			
Par. 51— Ar E	Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-E süresini belirler.	Ekranına dönüş		
li li	Ayar Aralığı : aFF(Yok) , 1 - 25	Birim : sn		
Par. 52—5 <i>E.2</i>				
	Ayar Aralığı : +999 - 9999			

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılacak olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir bu nedenle Proses-Ekranında iken istenildiği anda "[ $\boxdot$ ]" tuşuna basılarak bu parametrelere ulaşılabilir ve " $\underbrace{}$ " tuşuna basılarak yine Proses-Ekranına dönülür. Bu parametrelerin ayarılanabilir olanlarının ayar izni istenirse konfigürasyon sayfasındaki ilgili parametreler ile kaldırılabilir. Operatör sayfasındaki herhangi bir parametrede iken hiçbir tuşa basılmaz ise " $Rr \, E$ " parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak Proses-Ekranına dönülür



Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

Pu. 1 0.0	"S1" üniversal sensör girişinden okunan değeri gösterir. B görünmesi için "๖ <i>2F</i> " veya "๖ <i>3F</i> " parametrelerinin " <i>RP</i> olarak seçilmiş olması gerekir.	
Pu.2 0.0	"S2" yardımcı analog girişinden okunan değeri gösterir. B görünmesi için "ב"ד" parametresinin "RP" veya "ב" olması gerekir.	
P5P 0.0	Anlık yürüyen set değerini gösterir. Konfigürasyon sayfas parametresi "oFF" olarak seçilmiş ise bu parametre görünn	sındaki "5 <i>Pcc"</i> nez. <i>Birim :</i> EU
CoL 0.0	PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin gör konfigürasyon sayfasındaki "£aP" parametresinin "an" olması gerekir.	
PuP 0.0	Oransal vana pozisyonunu gösterir. Bu parametrenin gör konfigürasyon sayfasındaki "52.F" parametresinin "PFb" olması gerekir.	
55P.1	1. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebil parametresinin "ב"ל ב" olarak seçilmiş olması gerekir.	mesi için "L <i>UF</i> "
8.8	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
	:	
55P.8	8. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebil parametresinin "ל"ל d' olarak seçilmiş olması gerekir.	mesi için "L <i>UF</i> "
0.0	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
SEE. I	"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin gör "r tF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	rünebilmesi için
0.0	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU
5EE.2	"R2" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin gör "r2F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	rünebilmesi için
	Ayar Aralığı : [5PLL] - [5PHL]	Birim : EU

HYS	Kontrol histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bandlardan birinin "oFF" seçilmiş olması gerekir.		
0.1	Ayar Aralığı : 0. 1 - 100.0	Birim : EU	
HY5. 1	"R1" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu görünebilmesi için "r. IF" parametresinin ALARM seçilmiş c		
LJ. I	Ayar Aralığı : LEC (Kilitli) , O. 1 - 100.0	Birim : EU	
H42.2	"R2" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu görünebilmesi için "r2F" parametresinin ALARM seçilmiş c	parametrenin olması gerekir.	
<u>∷.</u> ;	Ayar Aralığı : LEC (Kilitli) , 0.1 - 100.0	Birim : EU	

AC771 model cihazlara konfigürasyon yapılırken PID parametreleri ( PoPb, noPb, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , de, , te, , te, , de, , te,


Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi, bir prosese en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.

Auto-Tune işlemini başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki "#\bP" ve "#\bHr" parametreleri uygun bir şekilde ayarlanmalı ve "#\b" parametresi "or" konumuna getirilmelidir. "#\bP" parametresi "oFF" durumunda brakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesin tam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.

Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekranında iken "[]" tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemin başlatınız. Auto-Tune işlemi başlatıldığında "ST" göstergesinde "RL" mesajı flaş yapar. Sonuçların sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaza ve kontrol edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yaptıktan sonra yeni PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandaki "RL" mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirildikten sonra konfigürasyon sayfasındaki "RL" parametresi yeniden "oFF" konumuma getirilmelidir.


Auto-Tune işlemi devam ederken "▼" tuşuna basılır ise işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.



AC771 model cihazlar iki farklı modda çalışabilir. Bu modlar sırası ile Otomatik-Kontrol modu ve Manuel-Kontrol modu olarak adlandırılır. Proses-Ekranında iken istenildiği zaman 5 saniye süre ile "\*\textit{\textit{Z}}" tuşuna basılarak bu modlar arasında geçiş yapılabilir. Çalışma modu değiştirildiğinde Proses-Ekranındaki "\$P" göstergesinin işlevi aşağıdaki gibi değişir.

İstenmeyen çalışma modu konfiğürasyon sayfasındaki "A£" ve "¬£" parametreleri ile kapatılabilir.



AC771 model cihazlarda uzaktan set değeri belirleme iki farklı şekilde yapılabilir. Bu iki yöntem aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır.

#### Yardımcı analog giriş kullanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):

Yardımcı analog girişi kullanarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki "カンチ" parametresi "ィンタ" olarak seçilmiş olmalıdır ve "ムスルル", "ムスルル" parametreleri ile bir skala belirlenmelidir.

#### Lojik giriş modülü kullanılarak set değeri belirleme :

Bu cihazlardaki "LU" lojik giriş modülünde 3 adet lojik giriş bulunmaktadır bu girişler bağlantı şemasında sırası ile P1, P2, P3 olarak görünür.

Konfigürasyon sayfasındaki "LUF" parametresi "5P5" olarak seçilmiş ise operatör sayfasında "55P. I-55P.8" olmak üzere 8 adet set değeri görünür. Bu set değerleri seçmeli set değerleridir ve P1, P2, ve P3 girişlerinden gelen sinyal ile aşağıdaki tabloya göre kontrol set değeri olarak seçilir. Seçilen set değeri otomatik çalışma modunda iken SP göstergesinde görünür ve kontrol set değeri olarak kullanılır.

Seçmeli set değerleri ile remote set değeri birlikte kullanılıyor ise remote set değeri 1.seçmeli set değerine toplanır.

P1	P2	P3	Kod	Açıklama
0	0	0	55P. I	Seçmeli set değeri
1	0	0	55 <i>P.</i> 2	2. Seçmeli set değeri
0	1	0	55P.3	3. Seçmeli set değeri
1	1	0	55P.4	4. Seçmeli set değeri
0	0	1	55 <i>P.</i> 5	5. Seçmeli set değeri
1	0	1	55 <i>P.</i> 6	6. Seçmeli set değeri
0	1	1	55P.7	7. Seçmeli set değeri
1	1	1	55 <i>P.</i> 8	8. Seçmeli set değeri

Not: Tablodaki "1" ler girişin enerjili olduğunu "0" lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder. Girişler VS+ ucunu ilgili girişe bağlayarak enerjilenir.


AC771 Model cihazlar ile geri beslemesiz motorlu oransal vana kontrolü yapılabilmektedir. Geri beslemesiz vana kontrolü Yüzer-Kontrol olarak da adlandırılır.

Motorlu vana kontrolü yapabilmek için cihazın rölelerinden biri, vanayı açma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu "aPn" olarak seçilmelidir. Diğer bir röle ise, vanayı kısma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu da "£Lb" olarak seçilmelidir.

Geri beslemesiz oransal vana kontrolü yapmak için ayrıca vananın tam kapalı pozisyondan tam açık pozisyona geçmesi için gereken süre ölçülerek konfigürasyon sayfasındaki "uŁŁ" parametresine girilmelidir.

Motorlu oransal vana kontrolünde motor konumu, PID çıkışına göre kontrol edilir. Bu nedenle PID parametreleri mutlaka belirlenmelidir. PID parametreleri manuel olarak belirlenmemiş ise, bu parametreleri cihazın kendisinin belirlemesi için, Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.

Aşağıda geri beslemesiz motorlu vana kontrolü için basit bir bağlantı şeması verilmiştir.



Motorlu Oransal Vana Kontrolü

AC771 Model cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelere ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim Half-Duplex RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerine 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatılabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında ayrı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki "Rddr, bRUd ve Prt Y" parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gerekli olan diğer bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

#### Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:

Function 01 = Read Coils

Function 03 = Read Holding Registers

Function 05 = Write Single Coil

Function 06 = Write Single Register

Function 16 = Write Multiple Registers

### BIT Tipi Parametreler (COILS)

Adres	Açıklama (1/0)	Yazma İzni
0	Auto-Tune ( ON / OFF )	
1	"R1" röle modülü ( ON / OFF )	
2	"R2" röle modülü ( ON / OFF )	
3	Rezerve	
4	Rezerve	
5	ERR1 Hatası ( Var / Yok )	Yok
6	ERR2 Hatası ( Var / Yok )	Yok
7	Rezerve	Yok
8	Genel Hata ( Var / Yok )	Yok

## REGISTER Tipi Parametreler ( REGISTERS)

Adres	Açıklama		Ayar Aralığı		Birim	Yazma İzni
0	Geçerli ondalık derecesi	0	3	1		Yok
1	Ölçülen proses değeri	-1999	9999	10^DP	EU	Yok
2	Kontrol set değeri	-1999	9999	10^DP	EU	
3	PID kontrol çıkışı seviyesi	-1000	1000	10	%	
4	Çalışma modu	0	2	1		
5	1.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10^DP	EU	Yok
6	2.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10^DP	EU	Yok
7	Rezerve	-1999	9999	10^DP	EU	Yok
8	Anlık yürüyen set değeri	-1999	9999	10^DP	EU	Yok
9	Vana hareket yönü	0	2	1		Yok
10	Vana konumu	0	1000	10	%	Yok

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı		Çarpan	Birim	Yazma İzni
20	1.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
21	2.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
22	3.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
23	4.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
24	5.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
25	6.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
26	7.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
27	8.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10^DP	EU	
28	"R1" Modülünün set değeri	-1999	9999	10^DP	EU	
29	"R2" Modülünün set değeri	-1999	9999	10^DP	EU	
30	Rezerve	-1999	9999	10^DP	EU	
31	Rezerve	-1999	9999	10^DP	EU	
32	Kontrol histerezis değeri	1	1000	10^DP	EU	
33	"R1" Modülünün histerezis değeri	0	1000	10^DP	EU	
34	"R2" Modülünün histerezis değeri	0	1000	10^DP	EU	
35	Rezerve	0	1000	10^DP	EU	
36	Rezerve	0	1000	10^DP	EU	

Not: Diğer parametrelerin iletişim bilgileri için lütfen üretici firma ile görüşünüz.

# www.ordel.com.tr

Üretici ve Teknik Servis : ORDELLtd. Şti. Uzayçağı Cad. 1252. Sok. No:12 OSTİM/ANKARA Tel:+90 312 385 70 96 (PBX) Fax: +90 312 385 70 78

